



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
(по городу Астрахани)**

Заместителю директора ГБПОУ АО
«Астраханский государственный
политехнический колледж»
Шиленко М.В.

ул Адмирала Нахимова, д.60 «а» г. Астрахань, 414018
телефон (8512) 26-68-13
«телефон доверия» (8512) 39-99-99

25.11.2024 № б/н

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 1-87/2024/З
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«25» ноября 2024 г.

г. Астрахань
ул. Адмирала Нахимова, 60 «а»
место рассмотрения (город, район)

Я, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Астрахани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Астраханской области капитан внутренней службы Ермакова Наталья Александровна

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 1-87/2024
от 22 ноября 2024 г. возбужденного

начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Астраханской области капитаном внутренней службы Шамсутдиновым Б.Н.

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

Заместителя директора ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж» Шиленко Михаила Викторовича

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что:

В период с 14.11.2024г с 14:00 до 17:00, 22.11.2024г с 13:00 до 14:00, проведена выездная внеплановая проверка в отношении ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж» расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Куликова, 46А по результатам которого установлено, что нарушены требования нормы и правил пожарной безопасности,

а именно:

- В соответствии с Протоколом № 64 инструментального контроля системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре комната 521 (правое крыло) на момент проведения испытаний система СОУЭ в исследуемой зоне не работала; комната 522 (правое крыло) на момент проведения испытаний система СОУЭ в исследуемой зоне не работала; коридор 5 этаж (правое крыло) на момент проведения испытаний система СОУЭ в исследуемой зоне не работала; коридор 5 этаж (левое крыло) на момент проведения испытаний система СОУЭ в

исследуемой зоне не работала; коридор 4 этаж (левое крыло) на момент проведения испытаний система СОУЭ в исследуемой зоне не работала; комната 423 (правое крыло) уровень звуковых сигналов СОУЭ в помещении, дБА Высота точки замера 1,5 м от уровня пола составила 44,0 дБА что не соответствует требованиям; коридор 4 этаж (правое крыло) уровень звука СОУЭ на расстоянии 3х метров от оповещателя, дБА составила 70,8 дБА что не соответствует требованиям (п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") п. 4.1, 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. №173)

- В соответствии с Протоколом №63 инструментального контроля системы пожарной сигнализации При проверке ДИП-34А, смонтированного в комнате №521 (правое крыло) на 5 этаже, включения светового индикатора ДИП в режиме «Пожар» не произошло, на ПКУ и ППКП не сформировалась информация о номере ДИП, на котором произошло срабатывание, дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны отсутствовало. СОУЭ не запустилось. При проверке ДИП-34А, смонтированного в комнате №522 (правое крыло) на 5 этаже, включения светового индикатора ДИП в режиме «Пожар» не произошло, на ПКУ и ППКП не сформировалась информация о номере ДИП, на котором произошло срабатывание, дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны отсутствовало. СОУЭ не запустилось. При проверке ИПР 513-ЗАМ, смонтированного в коридоре (правое крыло) на 5 этаже, на ПКУ и ППКП не сформировалась информация о номере ИПР, на котором произошло срабатывание, дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны отсутствовало. СОУЭ не запустилось. При проверке ИПР 513-ЗАМ, смонтированного в коридоре (левое крыло) на 5 этаже, на ПКУ и ППКП не сформировалась информация о номере ИПР, на котором произошло срабатывание, дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны отсутствовало. СОУЭ не запустилось. При проверке ДИП-34А, смонтированного в комнате № 420 (левое крыло) на 4 этаже, включение светового индикатора ДИП в режиме «Пожар» не произошло, вместе с тем на ПКУ и ППКП сформировалась информация о номере ДИП, на котором произошло срабатывание, а также произошло дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны. СОУЭ запустилось частично (левое крыло 4 этажа не запустилось). (ч. 4, ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023 г.) п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"))

- В кабинете 4.9 и 4.10 допущено оставление по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электроприборов (п. 32 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"))

- Не обеспечено наличие на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания (двери на 4 и 5 этажах) (п. 14 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"))

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению: слабые знания нормативных документов в области пожарной безопасности

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение **1 месяца** со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

Отдел НД и ПР по г. Астрахани УНД и ПР Главного управления МЧС России по Астраханской области, 414024 г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д.60 «а»

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внес:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Астрахани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Астраханской области капитан внутренней службы
Ермакова Наталья Александровна

должность, фамилия, инициалы лица



[Handwritten signature]
подпись

Настоящее представление получил _____

дата, Ф.И.О.

подпись

Представление направлено _____

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Телефон доверия: 8(8512)26-68-13